

# PARCOL™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

## Масло для паркета Parcol Oil

Масло для паркета **Parcol Oil** используется для обработки деревянных полов, мебели, лестниц и предметов интерьера внутри помещений. Устойчиво к образованию царапин, бытовым чистящим средствам. Рекомендуются применять для покрытий лестниц, деревянных полов.

### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

**Parcol Oil** поставляется в готовом виде, перед употреблением хорошо перемешать. Первый слой нанести на отшлифованную поверхность применяя нержавеющий шпатель, плотный низковорстный валик. Расход от 30 – 60 г/м<sup>2</sup>. Для равномерности сразу распределить бежевым падом.

После нанесения, через 15-30 минут убрать излишки белым падом (ветошь).

Через 4-6 часов легкое матирование поверхности абразивом Р240 – 320 (стрейч падами, абразивными красными, серым, коричневым).

Наносим второй слой аналогично первому. Следует учесть более низкий расход.

Располировка белым падом. При сушке, помещение должно быть проветрено.

Время до начала эксплуатации зависит от температуры и влажности на объекте. В среднем при стандартных условиях составляет 7 дней.

Емкости с **Parcol Oil** должны быть плотно закрыты без допуска воздуха.

Хорошо подготовленное основание и правильный инструмент — залог отличного результата и долговременной эксплуатации.

Для ремонта и восстанавливающего ухода (после очистки и просушивания пола) применяется тонкий слой **Parcol Oil** наносится падом, шпателем и располировывается насухо. Либо применяются другие средства по уходу за масляными полами (предварительно пробуя на локальном, не видном участке).

Рекомендуется 2х кратное нанесение **Parcol Oil** на основание. Приблизительный расход 40-60 г/м<sup>2</sup> (зависит от впитываемости древесины и выбранного инструмента).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход 30 г/м<sup>2</sup> до максимального 60 г/м<sup>2</sup>

Категория : I

Упаковка: Parcol Oil 1к. б/ц – 1Л. Металлическая фляга

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ветошь и рабочие инструменты могут самовоспламенятся !!!

Поэтому: пады, ветошь утилизировать сразу после окончания работ. Исключить прямое попадание солнечных лучей, воздействие высокой температуры. Смочить и поместить в металлический контейнер с крышкой.

Инструмент тщательно очистить.

Перед употреблением хорошо перемешать.

Произвести пробный выкрас на основании.